

Inspección de botaderos

GENERAL

Fecha

22/11/2024



Nombre

CSamudio



Nombre del Botadero

Botija South Dump



Elevacion de la Plataforma

105mRL

FOTOS



CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS

Aguas Estancadas

Abundante



Explique:

Filtraciones

Ninguna



Cantidad de la filtración

Ninguna



Pendiente de la superficie

Desfavorable



Dique

Please select a value...



LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

Límites de descarga

Presente



Altura de plataforma (m)

20

Bermas de seguridad

Presente



Ancho de zona de captación (m)

ESTABILIDAD DE PLATAFORMA

Grietas o fisuras

No



Abertura de las grietas (cm)

Longitud de las grietas(m)		Tipo de material más abundante	Mixto
Inclinación en la plataforma	Please select a value...		
Pata corrida	No	Porcentaje de roca (%)	Please select a value...
Empanzamiento	No	Mezcla de los materiales	Please select a value...
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 1	
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 2	
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 3	

OTROS COMENTARIOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Acopio en condición estable.

Continuar el monitoreo de la zona.

Disuctir con equipo de Operaciones Mina, acerca de remediación de la sección con empozamiento de agua, en la plataforma 195mRL.

- Attachments
- Botadero Sur Botija 1_22112024.jpg

Delete
- Botadero Sur Botija 2_22112024.jpg

Delete
- Botadero Sur Botija 3_22112024.jpg

Delete
- Botadero Sur Botija 4_22112024.jpg

Delete
- +

Add Attachment

Save

Cancel

Inspección de botaderos

GENERAL

Fecha 22/11/2024

Nombre CSamudio

Nombre del Botadero MSA (TMF) Dump

Elevacion de la Plataforma 105mRL

FOTOS



CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS

Aguas Estancadas Poca

Explique:

Filtraciones Ninguna

Cantidad de la filtración Please select a value...

Pendiente de la superficie Favorable

Dique Please select a value...

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

Límites de descarga Presente

Altura de plataforma (m) 20

Bermas de seguridad Presente

Ancho de zona de captación (m)

ESTABILIDAD DE PLATAFORMA

Grietas o fisuras No

Abertura de las grietas (cm)

Longitud de las grietas(m)		Tipo de material más abundante	Mixto
Inclinación en la plataforma	No		
Pata corrida	No	Porcentaje de roca (%)	Please select a value...
Empanzamiento	No	Mezcla de los materiales	Please select a value...
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 1	
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 2	
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 3	

OTROS COMENTARIOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Acopio estable. No se observan inidicios de inestabilidad.

Se observa agua estancada, sin filtraciones hacia la cara del banco.

Attachments

MSA Dump 1_22112024.jpg

Delete

MSA Dump 2_22112024.jpg

Delete

+

Add Attachment

Save

Cancel

Carolina Samudio

Inspección de botaderos

GENERAL

Fecha22/11/2024

NombreCSamudio

Nombre del BotaderoRio del Medio Dump

Elevacion de la Plataforma225mRL, 215mRL, 195mRL, 175mRL

FOTOS



AGUAS

Cantidad de la filtración

Abundante

Pendiente de la superficie

Desfavorable

Dique

Completo

Se reporta estancamiento de agua en platafroma del nivel 225mRL.

La plataforma del 215mRL, presenta estancamiento abundante de agua y filtración en la cara del banco, hacia el nivel 200mRL. En la cara del banco, se observa desplazamiento de material (erosión).

En la sección Norte del botadero, se observa estancamiento de agua en las plataformas 175mRL, 165mRL y 155mRL. En la platafroma del 195mRL, se reporta nueva caída de material.

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

Límites de descargaPresente

Altura de plataforma (m)10

Bermas de seguridadPresente

Ancho de zona de captación (m)

ESTABILIDAD DE PLATAFORMA

Grietas o fisuras Existente

Abertura de las grietas (cm)

Longitud de las grietas(m)

Tipo de material más
abundante

Inclinación en la plataforma

Pata corrida

Porcentaje de roca (%)

Empanzamiento

Mezcla de los materiales

Ángulo de la cresta (º) - Medida 1

Ángulo de la cresta (º) - Medida 2

Ángulo de la cresta (º) - Medida 3

OTROS COMENTARIOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Equipo de Operaciones Mina, inicia con trabajos de remediaciones.

Se realiza limpieza del camino de acceso, a las platafromas. Se remedia la amyor afectación, reportada en el nivel 165mRL al 175mRL aproximadamente.

Attachments

- Río del Medio dump 1_22112024.jpg
- Río del Medio dump 2_22112024.jpg
- Río del Medio dump 3_22112024.jpg
- Río del Medio dump 4_22112024.jpg
- Río del Medio dump 5_22112024.jpg
- Río del Medio dump 6_22112024.jpg
- Río del Medio dump 7_22112024.jpg
- Río del Medio dump 8_22112024.jpg
- Río del Medio dump 9_22112024.jpg
- Río del Medio dump 10_22112024.jpg
- Río del Medio dump 11_22112024.jpg

Carolina Samudio

Close

Informe de Inspección en Paredes

GENERAL

Fecha 22/11/2024

Nombre * CSamudio

Ubicación Botija Pit

NivelBanco Tajo completo

AreaInspeccion ☒ Pared Norte ☐ Pared Sur ☐ Pared Oeste ☐ Pared este ☒ Tajo completo

Dirección el
Buzamiento

Angulo del
Buzamiento

UBICACIÓN ACTUAL EN EL MAPA O FOTO



GRIETAS

¿Ha observado grietas? Debido a los eventos de fuertes lluvias, reportados durante el mes de noviembre, se observa en campo la aparición de nuevas grietas en tensión en la zona de Falla Botija, pared Suroeste, nombrada zona A5 (del nivel 0mRL al -50mRL) y en la pared Este, en la zona denominada A4, del nivel 0mRL al -30mRL.

Describir la formación de grietas:

Indique la longitud y ancho de la grieta:

Longitud (m)

Ancho (cm)

¿Hay alguna estructura cerca de la grieta? ☒ Si ☐ No

CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS

Presencia de agua empozada ☒ Si ☐ No

Flujo de agua en paredes /estructuras/ barrenos ☒ Si ☐ No

CondicionAgua En la pared Sureste, se observa empozamiento y flujo de agua, hacia las paredes, debido a un canal realizado por Operaciones Mina, para conducir agua hacia el sumidero. Al no contar con una mejor ubicación, se trazó el canal en el nivel -30mRL, hasta el -60mRL. El flujo de agua ha erosionado la pared. Se mantiene monitoreo en la zona.

HISTORIAL DE FALLAS

Nueva falla en el talud ☒ Si ☐ No

¿Hay fallas antiguas? ☒ Si ☐ No

Explicación/comentarios del deslizamiento: Se reporta nueva falla, la pared Oeste, del nivel -5mRL al -45mRL. La misma fue denominada como zona A1, en la actualización del mapa de riesgos. El 30 de septiembre, el equipo de Operaciones Mina, reportó pérdida de sección de rampa Oeste. Se realiza un nuevo alineamiento de la berma de protección. El material se desplazó, por el plano de la falla Noroeste (ver modelo estructural). Se establece frecuencia semanal de inspecciones visuales, para determinar aparición de nuevas grietas en tension en zona afectada en la rampa Oeste.

PELIGROS

¿Se han informado todos los incidentes/peligros de la zona? ☒ Si ☐ No

Si no, describa: Se realizó la actualización del Mapa de Riesgos del Tajo Botija, el 12 de noviembre de 2024 y se distribuyó a todas las partes interesadas.

SEGURIDAD

¿Se requiere una investigación? ☐ Si ☒ No

Recomendaciones / acciones correctivas:

REVISIÓN

Nombre

Firma



Carolina Samudio

Cargo

Fecha

Comentarios

Attachments

- Tajo Botija 1_22112024.jpg
- Tajo Botija 2_22112024.jpg
- Tajo Botija 3_22112024.jpg
- Tajo Botija 4_22112024.jpg
- Tajo Botija 5_22112024.jpg
- Tajo Botija 6_22112024.jpg
- Tajo Botija 7_22112024.jpg
- Tajo Botija 8_22112024.jpg
- Tajo Botija 9_22112024.jpg
- Tajo Botija 10_22112024.jpg
- Tajo Botija 11_22112024.jpg

Close

Informe de Inspección en Paredes

GENERAL

Fecha 22/11/2024

Nombre * CSamudio

Ubicación Botija Crusher Pockets



NivelBanco

AreaInspeccion ☐ Pared Norte ☐ Pared Sur ☐ Pared Oeste ☐ Pared este ☒ Otro

Zona de trituradoras primar

Dirección el
Buzamiento

Angulo del
Buzamiento

UBICACIÓN ACTUAL EN EL MAPA O FOTO



GRIETAS

¿Ha observado grietas?
Describir la formación de
grietas:

No se observan nuevas grietas en la zona de trituradoras primarias del tajo Botija.

Indique la longitud y ancho de la grieta:

Longitud (m)

Ancho (cm)

¿Hay alguna estructura cerca de la grieta? ☐ Si ☐ No

CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS

Presencia de agua empozada ☐ Si ☒ No

Flujo de agua en paredes /estructuras/ barrenos ☒ Si ☐ No

CondicionAgua

No se observa agua empozada en la pata de los crusher pockets.

Flujo de agua de lluvia, a través de las paredes, exceptuando las zonas impermeabilizadas.

Zona estable.

HISTORIAL DE FALLAS

Nueva falla en el talud ☐ Si ☒ No

¿Hay fallas antiguas? ☐ Si ☒ No

Explicación/comentarios del deslizamiento:

PELIGROS

¿Se han informado todos los incidentes/peligros de la zona? ☒ Si ☐ No

Si no, describa:

SEGURIDAD

¿Se requiere una investigación? ☐ Si ☒ No

Recomendaciones / acciones correctivas:

REVISIÓN

Nombre

Firma



Carolina Samudio

Cargo

Fecha

Comentarios

Attachments

 [Add Attachment](#)

Save

Cancel

Informe de Inspección en Paredes

GENERAL

Fecha

Nombre *

Ubicación



NivelBanco

AreaInspeccion ☐ Pared Norte ☐ Pared Sur ☐ Pared Oeste ☐ Pared este ☒ Otro

Dirección el
Buzamiento

Angulo del
Buzamiento

UBICACIÓN ACTUAL EN EL MAPA O FOTO



GRIETAS

¿Ha observado grietas?
Describir la formación de
grietas:

No se observa aparición de grietas, en área de desarrollo de los crusher pockets del Tajo Colina.

Indique la longitud y ancho de la grieta:

Longitud (m)

Ancho (cm)

¿Hay alguna estructura cerca de la grieta? ☐ Si ☒ No

CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS

Presencia de agua empozada ☒ Si ☐ No

Flujo de agua en paredes /estructuras/ barrenos ☐ Si ☒ No

CondicionAgua

Se observan ligeros empozamientos de agua.

Flujo natural de agua de lluvia, a través de las paredes, debido a alto nivel de fracturación de la roca.

HISTORIAL DE FALLAS

Nueva falla en el talud ☐ Si ☒ No

¿Hay fallas antiguas? ☐ Si ☒ No

Explicación/comentarios del deslizamiento:

PELIGROS

¿Se han informado todos los incidentes/peligros de la zona? ☒ Si ☐ No

Si no, describa:

SEGURIDAD

¿Se requiere una investigación? ☐ Si ☒ No

Recomendaciones / acciones correctivas:

REVISIÓN

Nombre

Firma



Carolina Samudio

Cargo

Fecha

Comentarios

Attachments

 [Add Attachment](#)

Save

Cancel

Informe de Inspección en Paredes

GENERAL

Fecha 22/11/2024

Nombre * CSamudio

Ubicación Colina Pit




NivelBanco

AreaInspeccion ☐ Pared Norte ☐ Pared Sur ☐ Pared Oeste ☐ Pared este ☒ Fase 1

Dirección el
Buzamiento

Angulo del
Buzamiento

UBICACIÓN ACTUAL EN EL MAPA O FOTO



GRIETAS

¿Ha observado grietas? En el nivel 255mRL, se observa aparición de nuevas grietas en tensión.
Describir la formación de grietas:

Indique la longitud y ancho de la grieta:

Longitud (m)

Ancho (cm)

¿Hay alguna estructura cerca de la grieta? ☐ Si ☒ No

CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS

Presencia de agua empozada ☒ Si ☐ No

Flujo de agua en paredes /estructuras/ barrenos ☒ Si ☐ No

CondicionAgua Se observa agua empozada en el nivel 255mRL y flujo natural de agua, através de la fracturación de la roca.

HISTORIAL DE FALLAS

Nueva falla en el talud ☒ Si ☐ No

¿Hay fallas antiguas? ☐ Si ☒ No

Explicación/comentarios del deslizamiento: Se registra caída de material en el nivel 255mRL.

PELIGROS

¿Se han informado todos los incidentes/peligros de la zona? ☒ Si ☐ No

Si no, describa:

SEGURIDAD

¿Se requiere una investigación? ☐ Si ☒ No

Recomendaciones / acciones correctivas:

REVISIÓN

Nombre

Firma



Carolina Samudio

Cargo

Fecha

Comentarios

Attachments

- Colina Fase 1_1_22112024.jpg
- Colina Fase 1_2_22112024.jpg
- Colina Fase 1_3_22112024.jpg
- Colina Fase 1_4_22112024.jpg

Close

Informe de Inspección en Paredes

GENERAL

Fecha 01/12/2024

Nombre * CSamudio

Ubicación Colina Pit


NivelBanco 270mRL al 155mRL

AreaInspeccion ☐ Pared Norte ☒ Pared Sur ☐ Pared Oeste ☐ Pared este

Dirección el
Buzamiento

Angulo del
Buzamiento

UBICACIÓN ACTUAL EN EL MAPA O FOTO



GRIETAS

¿Ha observado grietas? La pared sur del tajo Colina, no muestra formación de grietas en tensión. Sin embargo, el modelo estructural presenta fallas. Por la orientación de la pared, no se observa formación de cuñas. Pared estable.

Describir la formación de grietas:

Indique la longitud y ancho de la grieta:

Longitud (m)

Ancho (cm)

¿Hay alguna estructura cerca de la grieta? ☐ Si ☒ No

CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS

Presencia de agua empozada ☒ Si ☐ No

Flujo de agua en paredes /estructuras/ barrenos ☒ Si ☐ No

CondicionAgua Ligeros empozamientos de agua en pared sur . Flujo natural de agua de lluvia en paredes, debido a la fragmentación de la roca.

HISTORIAL DE FALLAS

Nueva falla en el talud ☐ Si ☒ No

¿Hay fallas antiguas? ☐ Si ☒ No

Explicación/comentarios del deslizamiento:

PELIGROS

¿Se han informado todos los incidentes/peligros de la zona? ☒ Si ☐ No

Si no, describa:

SEGURIDAD

¿Se requiere una investigación? ☐ Si ☒ No

Recomendaciones / acciones correctivas:

REVISIÓN

Nombre

Firma



Carolina Samudio

Cargo

Fecha

Comentarios

Attachments

- Colina pared Sur 1_01122024.jpg
- Colina pared Sur 2_01122024.jpg
- Colina pared Sur 3_01122024.jpg
- Colina pared Sur 4_01122024.jpg
- Colina pared Sur 5_01122024.jpg
- Colina pared Sur 6_01122024.jpg

Close